Mostra: 13050402



Número de mostra: 13050402
Matèria: Sílex
Formació geològica: Danià
Aflorament: Vessant Sud de Sant Mamet (VSSM)

Descripció Macroscòpica

Litologia

Conglomerat

Còrtex

Corticalitat: Còrtex dominant 75%
Tipus còrtex: Secundari
Grau rodament: Rodat

Textura del material

Mida Gra: Fi-Gruixut
Superfície: Rugosa
Transparència: Opac-Translúcid
Textura: Cristal·lina Heterogènea Microcristal·lina Azoica
Observacions Textura:

Mudstone

Fissure

Qualitat de talla

Qualitat: Baixa

Inclusions

Inclusions: Óxids Minerals Recristalitzacions
Observacions Inclusions:

Òxids metàl·lics aïllats

Geoda recristal·litzada

Fòssils

Aquesta mostra no conté fòssils.

Color

Distribució del Color: Llisa

Patina

Patinació: No