Mostra: 23062901



Número de mostra: 23062901
Matèria: Sílex
Formació geològica: Lutecià
Aflorament: WSC

Descripció Macroscòpica

Litologia

Calcària

Còrtex

Corticalitat: Mitjanament cortical 50%
Tipus còrtex: Secundari
Grau rodament: Rodat
Observacions Còrtex:

Pàtina ferruginosa

Textura del material

Mida Gra: Fi
Superfície: Llisa-Rugosa
Transparència: Opac-Translúcid
Textura: Cristal·lina Heterogènea Microcristal·lina Bioclàstica
Observacions Textura:

Textura de tipus packstone

Qualitat de talla

Qualitat: Mitjana-Alta

Inclusions

Inclusions: Óxids Minerals Relictes Carbonatats

Fòssils

Fòssils: Mesofòssils
Observacions Fòssils:

S\'observen abundants débris de bioclasts, entre els que s\'ha pogut reconèixer una secció de foraminífer bentònic (Rotaliina)

Color

Distribució del Color: Llisa

Patina

Patinació: Dominant Profunda
Tipus patina:

Ferruginosa